



**REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA COMUNEI PLEŞENI**

MD 7330 S. Pleşeni, r-nul Cantemir, tel.(fax) (0273) 74236

Nr. 1134 din 30 octombrie 2015

**SRL "Lăcătuș", SRL "Valdecongrup", SC "Vastavit" SRL,
SA "Tresor", SRL "Galicus", SRL "Moldsercon",
SRL "Uralis", SRL "Atractiv Invest", SRL "Foremcons",
SRL Tehnocomplex", SRL "Polimer Gaz Complet".**

Prin prezenta, Vă informăm conform hotărîrii grupului de liceru nr. 5/15 din 30 octombrie 2015, în cadrul licitației, privind achiziționarea lucrărilor de construcție a unui apeduct în satele com. Pleşeni, r-nul Cantemir", învingătoare a fost desemnată oferta prezentată de către SRL „Foremcons", în valoarea totală de **9 659 202.14** lei inclusiv TVA.

SRL "Lacatuș" a fost descalificată din următoarele motive:

- a. Au fost depistate încălcări la compartimentul "Rețele exterioare de apă" după cum urmează:

ABATERI LA CONSUMUL DE MATERIALE

Resursa "Teavă plumb de presiune PB-99,96% 40x5mm" a fost exclusă din devizul de cheltuieli având un consum de 1,305 kg, din următoarele poziții:

poziția nr.4 "AcB04D" Montarea contorului de apă a robinetului de concesie îngropat, pe poziție existentă pe branșamente de oțel, având diametrul de 65 mm.

- b. Au fost depistate încălcări la compartimentul "Alimentare cu energie electrică 0,4 kB" după cum urmează:

ABATERI LA CONSUMUL DE MATERIALE

În urma verificării formularului nr.3 a devizului de cheltuieli prezentat de SRL „Lacatuș" cu devizul expertizat de către experții autorizați, s-a depistat micșorarea consumurilor unor materiale după cum urmează:

- Resursa "Oțel-carbon calitate normală, marca ВСТ3пс-1 rotund, diametrul 20 mm" a fost diminuat consumul cu 0,068 t;

- Resursa "Кабеля СИП-2А-3х16+1х54.6" cu consumul de 56,65 m, lipsește;

- Resursa "Plăci metalice" cu consumul de 4 buc , lipsește în totalitate

- c. Conform informației publicate în Monitorul Oficial Nr.131-138 din 29 mai 2015, elaborată de către Ministerul Dezvoltării Regionale și construcției, începînd cu data de 15 mai 2015 salariul mediu al muncitorului-constructor constituie 41,97 lei. În punctul 2 al acestei informații este specificat clar că "antreprenorii, la întocmirea devizelor-ofertă vor utiliza informația publicată în această informație"

SRL "Lacatuș" a prezentat oferta cu diverse salarii ale salariul muncitorilor. Pentru muncitorii ce au manopera mare a fost stabilit salariul de 23,82 lei pentru o oră, pentru cei cu manopera medie salariul de 30,81 lei pentru o oră și respectiv pentru muncitorii cu manopere mici salariul de 41,97 lei.

Acste diferențe ale salariului cu diminuări selective de pînă la 43 % au fost introduse pentru a micșora valoarea ofertei, ceea ce este interzis.

- d. În lucrările solicitate în cadrul licitației, sunt lucrări de Alimentare cu energie electrică (devizul Alimentarea cu energie electrică 0,4 kV (marca REE)) – compania SRL "Lacatuș" nu are dreptul de a oferi.

indicate în punctul nr.6, aceste tipuri de lucrări. Totodată nu este indicat nici un subanterior care ar executa aceste lucrări.

- e. Manualul calității conform solicitărilor treia să fie prezentat integral. În oferta depusă de SRL "Lacatuș" sun prezentate doar 5 file, ceea ce contravine cerințelor minime specificate în cap. 2.3.1. lit. a.4 din documentația de licitație și Invitației de participare unde este specificat că manualul se prezintă integral

Această situație va duce la imposibilitatea de a executa lucrările de trasare a Rețelei electrice care este indispensabilă pentru funcționarea rețelei de apeduct.

SRL "Vladcongrup" a fost descalificată din următoarele motive:

- a. Au fost depistate încălcări la compartimentul "Rețele exterioare de apă" după cum urmează:

ABATERI DE LA MANOPERE

Instalator alimentări apă 186,273 h

Această lipsă de manoperă a fost depistată în următoarele poziții din deviz:

nr. 92 AcD52A Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, în teren fără apă subterană (s-a diminuat norma de la 10,6 h-om la 7,2 h-om)

nr. 93 AcD53B Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, în teren fără apă subterană 59,04 m³ (s-a diminuat norma de la 9,20 h-ut la 6,76 h-ut)

nr. 94 AcD53C Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, în teren fără apă subterană 10,10 m³ (s-a diminuat norma de la 7,00 h-ut la 5,64 h-ut)

ABATERI LA UTILAJE

Automacara 56,42 h Lipsa aceasta de utilaje s-a depistat în următoarele poziții din deviz:

nr. 92 AcD52A Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, în teren fără apă subterană 8,16 m³ (s-a diminuat norma de la 3,35 h-ut la 2,036 h-ut)

nr. 93 AcD53B Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, în teren fără apă subterană 59,04 m³ (s-a diminuat norma de la 1,73 h-ut la 1,068 h-ut)

nr. 94 AcD53C Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, în teren fără apă subterană 10,10 m³ (s-a diminuat norma de la 1,72 h-ut la 1,065 h-ut)

ABATERI LA CONSUMUL DE MATERIALE

Armături – 1 122,88 kg

Beton de ciment clasa C7,5/5 – 11,925 m³

Lipsa acestor materiale s-a depistat în următoarele poziții din deviz:

nr. 92 AcD52A Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, în teren fără apă subterană 8,16 m³

nr. 93 AcD53B Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, în teren fără apă subterană 59,04 m³

nr. 94 AcD53C Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, în teren fără apă subterană 10,10 m³

În poziția nr. 93 - AcD53B, resursa "cofraje metalice" cu norma de 1.9 kg a fost înlocuită cu

În poziția nr. 94 - AcD53B, resursa "cofraje metalice" cu norma de 2,1 kg a fost înlocuită cu resursa "cofraje din scîndură 40 mm" cu norma de 0,21 m²

Mortar ciment M 50 s-a redus consumul cu 1,141 m³;

nr. 93 AcD53B s-a diminuat norma de la 0,1 m³ la 0,082 m³;

nr. 94 AcD53C s-a diminuat norma de la 0,080 m³ la 0,069 m³;

În capitolul "Stația de pompare. Amenajarea teritoriului" poziția nr.25 a fost introdusă fără codul normativ, astfel din aceasta lipsește manopera "Muncitor necalificat" reducând manopera generală a aceste resurse cu 17,40 h-om.

b. În lucrările solicitate în cadrul licitației fac parte și lucrările de reparație a unor porțiuni de drum și construcția turnurilor de apă. În Licență de activitate prezentată de SRL "Vladcongrup" seria A MMII nr.037657 din 25.02.2009 nu figurează licențiere pentru nici una din aceste lucrări. Totodată nu este indicat nici un subantreprenor care ar executa aceste lucrări.

Astfel, acestă situație va duce la imposibilitatea de a executa lucrările de asfaltare și amenajare a teritoriului.

SRL "Uralis" a fost descalificată din următoarele motive:

a. Au fost depistate încălcări la compartimentul "Rețele exterioare de apă" după cum urmează:

ABATERI DE LA MANOPERE

Instalator alimentări apă 186,28 h

Această lipsă de manoperă a fost depistată în următoarele poziții din deviz:

poziția nr.92 "AcD52A" Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană (s-a diminuat norma de la 10,6 h-om la 7,2 h-om)

poziția nr.93 „AcD53B” Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană 59,04 m³ (s-a diminuat norma de la 9,20 h-ut la 6,76 h-ut)

poziția nr.94 „AcD53C” Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, în teren fără apă subterană 10,10 m³ (s-a diminuat norma de la 7,00 h-ut la 5,64 h-ut)

Muncitor deservire CM 1284,16 h

Această lipsă de manoperă a fost depistată în următoarele poziții din deviz:

poziția nr.17 din deviz „AcA52D” Teavă din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, PE100 PN8 SDR21 d110 mm – 1445,00 m

poziția nr.18 din deviz „AcA52D” Teavă din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, PE100 PN6 SDR21 d110 mm – 274,00 m

poziția nr.19 din deviz „AcA52C” Teavă din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, PE100 PN6 SDR26 d90 mm – 15645,00 m

poziția nr.20 din deviz „AcA52B” Teavă din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, PE100 PN6 SDR26 d75 mm – 2748,00 m

poziția nr.21 din deviz „AcA52A” Teavă din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, PE100 PN6 SDR26 d63 mm – 3751,00 m

poziția nr.22 din deviz „AcA52A” Teavă din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, PE100 PN6 SDR26 d50 mm – 642,00 m

ABATERI LA CONSUMUL DE MATERIALE

Teavă plumb de presiune 5,85 kg

Aliaj de lipit staniu-plumb 0,28 kg

Stecriea 0,07 kg

Lipsa acestor materiale s-a atestat la poziția nr. 4 din deviz „AcB04D” - Montarea contorului de apă a robinetului de concesie ingropat, pe poziție existentă pe branșamente de oțel, având diametrul de 65 mm – 1 buc.

Armaturi – 1 122,88 kg

Lipsa acestor materiale s-a depistat în următoarele poziții din deviz:

poziția nr.92 „AcD52A” Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană 8,16 m³

poziția nr.93 „AcD53B” Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană 59,04 m³

poziția nr.94 „AcD53C” Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, în teren fără apă subterană 10,10 m³

Transgel (bentonită activă pt.fluid de foraj cal.II) – 865,80 kg

Lipsa aceasta de materiale a fost depistată în următoarea poziție din deviz:

poziția nr.131 „GD59B” Pozarea conductei de protecție, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat în teren normal, PE80 PN4 d140 mm - 55,50 m

ABATERI LA UTILAJE

Tractor pe pneuri 911,44 h

Lipsa aceasta de utilaje s-a depistat în următoarele poziții din deviz:

poziția nr.19 din deviz „AcA52C” Teavă din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, PE100 PN6 SDR26 d90 mm – 15645,00 m

poziția nr.20 din deviz „AcA52B” Teavă din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, PE100 PN6 SDR26 d75 mm – 2748,00 m

poziția nr.21 din deviz „AcA52A” Teavă din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, PE100 PN6 SDR26 d63 mm – 3751,00 m

poziția nr.22 din deviz „AcA52A” Teavă din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț, PE100 PN6 SDR26 d50 mm – 642,00 m

Automacara 56,42 h Lipsa aceasta de utilaje s-a depistat în următoarele poziții din deviz:

poziția nr.92 „AcD52A” Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană 8,16 m³ (s-a diminuat norma de la 3,35 h-ut la 2,03 h-ut)

poziția nr.93 „AcD53B” Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană 59,04 m³ (s-a diminuat norma de la 1,73 h-ut la 1,06 h-ut)

poziția nr.94 „AcD53C” Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, în teren fără apă subterană 10,10 m³ (s-a diminuat norma de la 1,72 h-ut la 1,06 h-ut)

b. În lucrările solicitate în cadrul licitației, sunt lucrări de reparație a drumurilor. Compania SRL “Uralis” și asociatul acestuia SRL “Promtehgaz” nu au dreptul de a executa aceste lucrări. În licențele prezentate nu sunt indicate aceste tipuri de lucrări. Totodată nu este indicat nici un subanțreprenor care ar executa aceste lucrări.

Această situație va duce la imposibilitatea de a executa lucrările de asfaltare și amenajare a teritoriului.

a. Au fost depistate încălcări la compartimentul "Rețele exterioare de apă" după cum urmează:

Conform documentației de licitație înaintate operatorilor economici, ofertanții sunt obligați să respecte codurile normative specificate în caietul de sarcini.

Cu toate acestea, SRL "Vastavit" produce un sir de modificări ale codurilor după cum urmează:

Pozițile de la nr.79 la 91 conform caietului de sarcini au codul "**AcA54B**" , conform ofertei au codul "**AcA53B**";

Poziția nr.92 conform caietului de sarcini are codul "**AcD52A**" , conform ofertei au codul "**AcE10A**";

Poziția nr.93 conform caietului de sarcini are codul "**AcD53B**" , conform ofertei au codul "**AcE11A**";

Poziția nr.94 conform caietului de sarcini are codul "**AcD53C**" , conform ofertei au codul "**AcE12A**";

Poziția nr.95 conform caietului de sarcini are codul "**AcD52A1**" , conform ofertei au codul "**AcE10A1**";

Poziția nr.96 conform caietului de sarcini are codul "**AcD53B1**" , conform ofertei au codul "**AcE11A1**";

Poziția nr.97 conform caietului de sarcini are codul "**AcD53C1**" , conform ofertei au codul "**AcE12A1**";

Poziția nr.98 conform caietului de sarcini are codul "**AcD52A1**" , conform ofertei au codul "**AcE10A1**";

Poziția nr.99 conform caietului de sarcini are codul "**AcD53B1**" , conform ofertei au codul "**AcE11A1**";

Poziția nr.100 conform caietului de sarcini are codul "**AcD53B1**" , conform ofertei au codul "**AcE11A1**";

Poziția nr.101 conform caietului de sarcini are codul "**AcD53A1**" , conform ofertei au codul "**AcE12A1**";

Poziția nr.102 conform caietului de sarcini are codul "**AcD53A1**" , conform ofertei au codul "**AcE12A1**";

Poziția nr.103 conform caietului de sarcini are codul "**AcD52A1**" , conform ofertei au codul "**AcE10A1**";

Pozițile nr.104, 105 conform caietului de sarcini au codul "**AcD53B1**" , conform ofertei au codul "**AcE11A1**";

Pozițile nr.106, 107 conform caietului de sarcini au codul "**AcD53C1**" , conform ofertei au codul "**AcE12A1**";

Pozițile nr.108, 109 conform caietului de sarcini au codul "**AcD52A1**" , conform ofertei au codul "**AcE12A1**";

Toate aceste modificări au adus la micșorarea manoperei pentru "Instalator alimentări apă" cu 343,877 h-om.

b. Au fost depistate încălcări la compartimentul "Turn de apă tip Rojnovski" după cum urmează:

Poziția nr.27 conform caietului de sarcini are codul "**AcD52A**", conform ofertei are codul "**AcE11A**";

Poziția nr.28 și 29 conform caietului de sarcini au codul "**AcD52A1**", conform ofertei au codul "**AcE11A1**";

Poziția nr.30 conform caietului de sarcini are codul "**AcD52A1**", conform ofertei are codul "**AcE12A1**";

Pozititia nr.31 conform caietului de sarcini are codul "**AcD52A1**", conform ofertei are codul "**AcE12A1**";

Poziția nr.32 conform caietului de sarcini au codul “**AcD52A1**”, conform ofertei au codul “**AcE12A1**”;

Acestă modificări au adus la micșorarea manoperei pentru “Instalator alimentări apă” cu **9,182 h-om**.

c. În documentația de licitație este specificat că operatorul economic trebuie să prezinte completarea formularului DO-7 privind experiența similară, și să justifice cele relatate prin anexe. SRL “Vastavit” a prezentat formularul completat unde indică executarea unui contract în valoarea de 8 890 864,64 lei, pe care și-l anexează împreună cu ale documente. Cu toate acestea, în contractul de subantrepriză prezentat nu este specificată nici o sumă contractantă, documentele justificative ale executării acestor lucrări suma de peste 8,89 mil. lei nu poate fi vorba.

Datorită acestui lucru experiența similară nu întrunește criteriile înaintate și nu poate fi acceptată.

d. În raportul finanțiar prezentat, la capitolul 2 “Active curente” este indicată suma pentru total active curente de 5 537 603,00 lei, iar la capitolul 5 “Datorii pe termen scurt” este indicată suma totală pe capitol de 7 677 421,00 lei.

Un calcul al lichidităților se întocmește prin raportul dintre total capitol 2 și total capitol 5 trebuie să fie mai mare de 100 %, adică antreprenorul să aibă surse financiare disponibile să execute lucrările. În cazul nostru se primește un raport de 72,13 % ceea ce încalcă prevederile documentației de licitație din cap. 2.3.1. lit. b unde lichiditatea generală trebuie să fie mai mare decât 100 %.

e. În lucrările solicitate în cadrul licitației, sunt lucrări de montare a turnului de apă. Compania SRL “ Vastavit” nu are dreptul de a executa aceste lucrări. În licență A MMII nr.042133 din 15.12.2006 nu sunt indicate în punctul nr.6, aceste tipuri de lucrări. Totodată nu este indicat nici un subantreprenor care ar executa aceste lucrări.

SRL “ Polimer Gaz Complet” a fost descalificată din următoarele motive:

a. Au fost depistate încălcări la compartimentul “Rețele exterioare de apă” după cum urmează:

ABATERI DE LA MANOPERE

Muncitor necalificat 1 121,572 h-om

Această lipsă de manoperă a fost depistată în următoarele poziții din deviz:

poziția nr.15 “TsD05B” Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecăruia strat în parte, umpluturile executându-se din pămînt

poziția nr.133 “TsD05B” Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecăruia strat în parte, umpluturile executându-se din pămînt

ABATERI LA UTILAJE

Resursa “Automacara 6-10 tf” a fost exclusă din devizul de cheltuieli având un consum de 171,90 h-ut, lipsa aceasta de utilaje s-a depistat în următoarele poziții din deviz:

poziția nr.17 “AcA52D” Teavă din polietilenă pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț PE100 PN8 SDR21 d110mm.

poziția nr.18 “AcA52D” Teavă din polietilenă pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț PE100 PN8 SDR21 d110mm.

Resursa “Utilaj pentru întindere teava” a fost exclusă din devizul de cheltuieli având un consum de 911 h-ut, lipsa aceasta de utilaje s-a depistat în următoarele poziții din deviz:

poziția nr.19 “AcA52G” Teavă din polietilenă PE100 PN16 SDR21 d110mm.

poziția nr.21 "AcA52A" Teavă din polietilenă PE100 PN6 SDR26 d63mm
poziția nr.22 "AcA52A" Teavă din polietilenă PE100 PN6 SDR26 d50mm

Resursa "Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire" a fost exclusă din devizul de cheltuieli având un consum de 1 350,666 h-ut, lipsa aceasta de utilaje s-a depistat în următoarele poziții din deviz:

poziția nr.24 "AcA52C" Spălarea țevilor din PVC, fontă, azbociment, polietilenă etc 20-75 mm, de apă potabilă după montarea și îmbinarea înaintea recepției

poziția nr.25 "AcA52C" Spălarea țevilor din PVC, fontă, azbociment, polietilenă etc 80-110 mm, de apă potabilă după montarea și îmbinarea înaintea recepției

poziția nr.114 "DA06A1" Strat de aggregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelativă și anticapilară, cu aşternere manuală cu balast

Resursa "Automacara 6-10 tf" a fost modificată reducind consumul cu 86,113 h-ut, Lipsa aceasta de utilaje s-a depistat în următoarele pozitii din deviz:

poziția nr.17 "Ac52D" Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d110 mm

poziția nr.18 "Ac52D" Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE100 PN8 SDR21 d110 mm

ABATERI LA CONSUMUL DE MATERIALE

Resursa "Armaturi" a fost exclusă din devizul de cheltuieli având un consum de 1 122,88 kg, din următoarele poziții:

poziția nr.92 "AcD52A" Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, în teren fără apă subterană 8,16 m³

poziția nr.93 "AcD52B" Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, în teren fără apă subterană 59,04 m³

poziția nr.94 "AcD52C" Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, în teren fără apă subterană 10,10 m³

Resursa "Coșrje din seîndură" a fost exclusă din devizul de cheltuieli având un consum de 0,979 m², din următoarele poziții:

poziția nr.92 "AcD52A" Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, în teren fără apă subterană 8,16 m³

b) Au fost depistate încălcări la compartimentul "Turn de apă tip Rojnovski" după cum urmează:

ABATERI LA UTILAJE

Resursa "Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire" a fost exclusă din devizul de cheltuieli având un consum de 1,12 h-ut, lipsa aceasta de utilaje s-a depistat în următoarele pozitii din deviz:

poziția nr.23 "AcF11B" Spalarea conductelor din oțel 2 1/2" – 4" de apă potabilă după montarea și îmbinarea, înaintea recepției

ABATERI LA CONSUMUL DE MATERIALE

Resursa "Armaturi" a fost exclusă din devizul de cheltuieli având un consum de 202,52 kg, din următoarele poziții:

poziția nr.27 "AcD52A" Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, în teren fără apă subterană

Resursa "Beton de ciment clasa C7,5/5" a fost exclusă din devizul de cheltuieli având un consum de 0,521 m³, din următoarele poziții:

poziția nr.27 "AcD52A" Executarea căminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, în teren fără apă subterană Au fost depistate încălcări la compartimentul "Stație de pompă. Lucrări de construcție și TH" după cum urmează:

ABATERI DE LA MANOPERE

Muncitor necalificat 3,08 h-om

Această lipsă de manoperă a fost depistată în următoarele poziții din deviz:

poziția nr.21 "TsD04B" Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant în parte, avind 10 cm grosime pamant coeziv.

poziția nr.23 "TsD05B" Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executindu-se din pamant coeziv

c. Au fost depistate încălcări la compartimentul "Turn de apă. Amenajare teritoriu" după cum urmează:

ABATERI DE LA MANOPERE

Muncitor necalificat 1,544 h-om

Această lipsă de manoperă a fost depistată în următoarele poziții din deviz:

poziția nr.9 "TsD04A" Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executindu-se din pamant necoeziv.

d. Au fost depistate încălcări la compartimentul "Stație de pompă. Amenajare teritoriu" după cum urmează:

ABATERI DE LA MANOPERE

Muncitor necalificat 1,654 h-om

Această lipsă de manoperă a fost depistată în următoarele poziții din deviz:

poziția nr.9 "TsD04A" Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executindu-se din pamant necoeziv

SRL "Tehnocomplex" a fost descalificată din următoarele motive:

a. Au fost depistate încălcări la compartimentul "Rețele exterioare de apă" după cum urmează:

Conform documentației de licitație înaintate operatorilor economici, ofertanții sunt obligați să respecte codurile normative specificate în caietul de sarcini.

Cu toate acestea, SRL "Tehnocomplex" produce un sir de modificări ale codurilor după cum urmează:

Poziția de la nr.126 conform caietului de sarcini are codul "TsC03G1", conform ofertei au codul "TsC03C1";

b. Conform documentației de licitație, ofertanții trebuie să prezinte experiența necesară în ultimii 3 ani confirmate prin contracte și procese verbale de recepție a lucrărilor. SRL "Tehnocomplex" prezintă doar formularul standard fără a prezenta anexele confirmative. Datorită acestui lucru experiența similară nu întrunește condițiile de calificare înaintate și nu poate fi acceptată.

c. În lucrările solicitate în cadrul licitației, sunt lucrări de Alimentare cu energie electrică și montarea turnurilor de apă. Compania SRL " Tehnocomplex" nu are dreptul de a executa aceste lucrări. În licența A MMII nr.036251 din 21.12.2010 nu sunt indicate aceste tipuri de l

În baza Raportului finanțiar prezentat se poate de observat că respectivul agent economic nu dispune de lichidități întrucât raportul dintre total capitol 2 și total capitol 5 ($2\ 352\ 298 / 7\ 514\ 707 * 100\% = 31,3\%$) nu este mai mare de 100%, iar acel lucru încalcă prevederile documentației de licitație din cap. 2.3.1. lit. b unde lichiditatea generală trebuie să fie mai mare decât 100 %.

- d. Manualul calității conform solicitărilor treia să fie prezentat integral. În oferta depusă de SRL "Tehnocomplex" sunt prezentate doar 5 file (cuprinsul), ceea ce contravine cerințelor minime specificate în cap. 2.3.1. lit. a.4 din documentația de licitație și Invitației de participare unde este specificat că manualul se prezintă integral.

SRL "Tresor" a fost descalificată din următoarele motive:

- a. Au fost depistate încălcări la compartimentul "Rețele exterioare de apă" după cum urmează:

Conform documentației de licitație înaintate operatorilor economici, ofertanții sunt obligați să respecte codurile normative specificate în caietul de sarcini.

Cu toate acestea, SRL "Tresor" produce un sir de modificări ale codurilor după cum urmează:

Pozitia de la nr.126 conform caietului de sarcini are codul "**TsC03G1**", conform ofertei au codul "**TsC03C1**";

b. Conform documentației de licitație, ofertanții trebuie să prezinte experiența necesară în ultimii 3 ani confirmate prin contracte și procese verbale de recepție a lucrărilor. SRL "Tresor" prezintă doar formularul standard fără a prezenta anexele confirmative. Astfel, acestui lucru experiența similară nu întrunește condițiile de calificare înaintate și nu poate fi acceptată.

c. În lucrările solicitate în cadrul licitației, sunt lucrări de montare a turnurilor de apă și lucrări de electricitate exterioară 0,4kV. Compania SRL "Tresor" nu are dreptul de a executa aceste lucrări. În licență A MMII nr.044637 din 06.06.2014 nu sunt indicate aceste tipuri de lucrări. Totodată nu este indicat nici un subantreprenor care ar executa aceste lucrări.

d. Manualul calității conform solicitărilor treia să fie prezentat integral. În oferta depusă de SRL "Tresor" sunt prezentate doar 4 file, ceea ce contravine cerințelor minime specificate în cap. 2.3.1. lit. a.4 din documentația de licitație și Invitației de participare unde este specificat că manualul se prezintă integral.

Evaluând oferte calificate grupul de lucru a adjudecat îndeplinirea lucrărilor care constituie obiectul licitație 863/15 din 21.10.2015 operatorului economic SRL "Foremecons".

Grupul de lucru vă mulțumește pentru participare la concurs.

Președintele grupului de lucru *Dorel A. Ovcinicov*

